Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R141.57; zastosowanie: tył. HILUX III 05-; NAP