



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R141.38; zastosowanie: tył. MONTEREY; 3.0DTI, 3.5 V6 24V 98-99, TROOPER;