



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R141.58; zastosowanie: tył. HILUX III; 2.5D-3.0D 05- /NAP