



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R155.61; = SKF VKBA3492; zastosowanie: łożyska koła RENAULT; LAGUNA I; (przód. LAGUNA 1; /KOMBI/);