



łożysko koła KIA SEPHIA, SHUMA, SHUMA II tył

Oryginalna piasta Veba 327 -zestaw łożysk koła tył (z piastą) KIA SEPHIA, SHUMA, SHUMA bez ABS

- Średnica zewnętrzna łożyska: 48 [mm]
- Średnica wewnętrzna łożyska: 30 [mm]
- Wysokość: 47 [mm]

- Liczba otworów/szpilek: 4 [szt.]
- Średnica flanszy: 122 [mm]
- Numery OEM: 0K202-26—150

Zestawienie modeli dla VKBA 3279

model	Cm ³			rok
Kia Mentor FA 1,5 i	1498	80	Benzyna	1996-1997
Kia Mentor FA 1,6 i	1598	80	Benzyna	1995-1997
Kia Mentor FA 1,8 i 16V	1793	112	Benzyna	1995-1997
Kia Sephia FB 1,5 i 16V	1498	88	Benzyna	1997-2001
Kia Sephia FB 1,6	1594	101	Benzyna	2001-2001
Kia Sephia FB 1,8 i 16V	1793	110	Benzyna	1997-2001
Kia Mentor sedan FA 1,5 i	1498	80	Benzyna	1996-1997
Kia Mentor sedan FA 1,6 i	1598	80	Benzyna	1993-1997
Kia Mentor sedan FA 1,8 i 16V	1793	112	Benzyna	1995-1997
Kia Spectra II FB 1,6	1594	101	Benzyna	2001-2004
Kia Spectra II FB 1,8	1793	110	Benzyna	2001-2004
Kia Spectra II FB 1,8	1793	114	Benzyna	2003-2004
Kia Suma II sedan FB 1,6	1594	101	Benzyna	2001-2004



Zestawy nieoryginalne ;

- Bendix: 050319B
- Blue Print: ADG08340
- FAG : 713626040
- GKN SWpidan: 27356
- Herth+ BussJakopats: J4710304
- HK: 41390
- Magneti Marelli : 361111183568
- Magneti Marelli: 600000138330
- Optimal: 922787
- Ruville: 8902
- GSP: 9230035K
- BTA: H20300BTA
- Mapco: 46583
- ABS: 201032
- JapanParts: KK-20300