



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R154.34; = SKF VKBA1491; zastosowanie: łożyska koła VW/SEAT; VW GOLF III 4X4 2,9VR6 SEAT 2,0I 16V; (przód. GOLF/TOLEDO; PASSAT III/IV GB12320R05 );