



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R154.47; = SKF VKBA3475; zastosowanie: łożyska koła VW; LT 28-46 II; (tył. SPRINTER 4-T; -06 / LT 28-46 -06);