



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R169.01; = SKF VKBA534; zastosowanie: łożyska koła TOYOTA/DAIHAT; CARINA/CELICA/COROLLA/CHARMANT; (przód. CARINA/COROLLA; CELICA -81 13 CALI-);