



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R173.22; = SKF VKBA3309; zastosowanie: łożyska koła MITSUBISHI -; COLT 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0, LANCER; (przód. LANCER/COLT; 1.3/1.5/1.6/1.8/2.0,UWAGA);