



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R173.54; zastosowanie: przód. PAJERO 1.8i; 2.0 GDI / SHOGUN 1.8-2.0 99- ;