



Zestaw naprawczy łożysk koła SNR R184.05; = SKF VKBA3907; zastosowanie: łożyska koła HYUNDAI/KIA -; ATOS/GETZ/LANTRA/KIA RIO II; (przód. ACCENT/GETZ/; ATOS/RIO II);